M/870CT High Pressure Testing

		1	2	3	4	5	6
9/23/81	Pressure workup	3rd Aug. PTL121M	1st Aug. Saami SS127106R	5rd Aug 18gr. 700X	5rd Aug 24gr 700X	5rd Aug 30gr 700X	5rd 36gr. 700X
1 STD	STD V749986V	8600psi	8900psi	9400	15900	22300	30500
2							
3	Receiver Strain		1580 psi/in	1495T	2540	3430	418.0
4							
5		After 36gr Shooting - action was hard working					
6	STD ~~[illegible]~~	5rd Air	5rd Air	1rd.			
7	V749995	Saami	42gr.	48gr.			
8	B86 V749999V	SS127106R	700X	700X			
9		9300psi	34,400psi	41000psi			
10		After 48gr shot	Action hard working case blown				
11	STD 870 741275	1rd.					
12		54gr.					
13		700X					
14		35200psi					
15							
16	STD. V749885V	5rd Aug.	1rd.				
		Saami	50gr				
18		SS127106R	700X	~~[illegible]~~ Receiver			
19		9600psi	41000PSI	Failure			
20							
21	1/24/82	3rd Saami	1rd.				
22	STD 870	SS127106R	64gr. Pellet				
23	V750824V	9600psi	54gr. Shot	catastrophic Failure			
24			>64000				
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							

WIL06858