

					M/700 Costs - SKU 927478 30-06			
Fixed	Var	Total	Estimated		PART DESCRIPTION	Part #	Material	Labor
O.H. \$	O.H. \$	O.H. \$	Piece				\$	\$
			Price					
\$ 0.76	\$ 4.00	\$ 4.76	\$ 8.08		Bolt Head	32820	\$ 1.71	\$ -
\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.78		Extractor	93712	\$ 0.77	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.16		Ejector	17017	\$ 0.35	\$ 0.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03		Ejector Spring	17019	\$ 0.03	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01		Ejector Pin	94555	\$ 0.01	\$ -
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.22		Bolt Pin	18758	\$ 0.16	\$ 0.00
\$ 0.12	\$ 1.18	\$ 1.30	\$ 5.12		Firing Pin Assembly	94094	\$ 3.39	\$ 0.83
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.94		Bolt Plug	94091	\$ 1.10	\$ 0.24
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.29					
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.30		Firing Pin	22020	\$ 1.34	\$ 0.07
\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 1.35					
\$ 0.02	\$ 0.61	\$ 0.63	\$ 1.22		Firing Pin Head	23320	\$ 0.74	\$ 0.26
					Firing Pin Cross Pin	17022	\$ 0.07	\$ 0.02
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.14		Firing Pin Spring	17029	\$ 0.14	\$ -
\$ 0.05	\$ 0.51	\$ 0.56	\$ 0.82		Front Sight	94084	\$ 0.01	\$ 0.25
\$ 0.07	\$ 0.78	\$ 0.85	\$ 1.13		Front Sight Ramp	94657	\$ 0.02	\$ 0.26
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09		Front Sight Ramp Screws (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00
\$ 0.15	\$ 1.86	\$ 2.02	\$ 3.20		Rear Sight Assembly	103146	\$ 0.28	\$ 0.91
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02		Elevation Screw	90906	\$ 0.02	\$ -
\$ 0.02	\$ 0.22	\$ 0.23	\$ 0.31		Rear Sight Aperture	94333	\$ 0.00	\$ 0.08
\$ 0.02	\$ 0.56	\$ 0.58	\$ 0.98		Rear Sight Base	103531	\$ 0.16	\$ 0.24
\$ 0.07	\$ 0.75	\$ 0.82	\$ 1.28		Rear Sight Slide	94335	\$ 0.07	\$ 0.38
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02		Windage Screw	90904	\$ 0.02	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09		Rear Sight Base Screw (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 12.06		Stock Assembly	106183	\$ 9.62	\$ -
\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 9.55					

Subject to Protective Order - Williams v. Remington

BARBER - 5.30.060007536

ETE00003767