

M710 Estimate								M700 Cost - SKU 927478 30-06 ADL Synthetic							
PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var OH \$	Total OH \$	Estimated Price	PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var OH \$	Total OH \$	Estimated Price
Document Envelope Assembly	7777	\$ 1.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.02	Document Envelope Assembly	1721	\$ 1.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.02
Document Envelope	1049	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08	Document Envelope	1049	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08
Instruction Book	3391	\$ 0.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.63	Instruction Book	3391	\$ 0.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.63
Product Owners Card	1426	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Product Owners Card	1426	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Remington Authorized Gunsmith	3413	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Remington Authorized Gunsmith	3413	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07
Safety Booklet	3490	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	Safety Booklet	3490	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
Remington Museum Flyer	3475	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Remington Museum Flyer	3475	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Oval Label	3491	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Oval Label	3491	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Carton Assembly	1444	\$ 2.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.05	Carton Assembly	1444	\$ 2.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.05
Box and Envelope Label (710)	993002	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Box and Envelope Label (710)	993002	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07
Barrel Assembly Complete	7777	\$ 36.30	\$ 15.61	\$ 8.03	\$ 37.97	\$ 46.00	\$ 77.91	Barrel Assembly	103095	\$ 5.69	\$ 10.02	\$ 5.16	\$ 26.83	\$ 31.99	\$ 47.70
Barrel	205215	\$ 3.35	\$ 6.91	\$ 4.34	\$ 18.51	\$ 23.45	\$ 33.11	Barrel	26291	\$ 2.27	\$ 3.08	\$ 2.01	\$ 8.48	\$ 10.49	\$ 15.85
Receiver	300540	\$ 14.05	\$ 0.13	\$ 0.05	\$ 0.34	\$ 14.57	\$ 14.97	Receiver	99304	\$ 2.60	\$ 4.94	\$ 1.83	\$ 12.78	\$ 14.61	\$ 22.15
Receiver Insert Assembly Complete	7777	\$ 3.23	\$ 2.27	\$ 0.51	\$ 4.44	\$ 4.96	\$ 10.46	Receiver Assembly	26145	\$ 2.33	\$ 2.77	\$ 0.71	\$ 5.11	\$ 5.82	\$ 10.92
Receiver Insert Assembly	7777	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06	\$ 0.06	\$ 0.06	Trigger Housing assembly	20655	\$ 0.19	\$ 0.71	\$ 0.21	\$ 1.34	\$ 1.55	\$ 2.45
Receiver Insert	300327	\$ 0.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.62								
Threaded Insert	300347	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04								
Side Plate	300333	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09								
Side Plate Pin (2)	300328	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.12								
Sear Safety Cam	15066	\$ 0.26	\$ 0.16	\$ 0.03	\$ 0.48	\$ 0.52	\$ 0.94	Sear Safety Cam	15066	\$ 0.26	\$ 0.16	\$ 0.03	\$ 0.48	\$ 0.52	\$ 0.94
Pivot Pin (3)	300351	\$ 0.18	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ 0.14	\$ 0.15	\$ 0.40	Both Stop Pin, Trigger Pin, Sear Pin	24177	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.10
Sear Spring	17047	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	Sear Spring	17047	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
Trigger	15280	\$ 0.01	\$ 0.38	\$ 0.12	\$ 1.02	\$ 1.14	\$ 1.53	Trigger	15280	\$ 0.01	\$ 0.38	\$ 0.12	\$ 1.02	\$ 1.14	\$ 1.53
Trigger Connector	19461	\$ 1.03	\$ 0.13	\$ 0.04	\$ 0.27	\$ 0.21	\$ 1.48	Trigger Collector	19461	\$ 1.03	\$ 0.13	\$ 0.04	\$ 0.27	\$ 0.31	\$ 1.48
Trigger Screw From	17053	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.10	Trigger Screw From	17053	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.11
Trigger Engagement Screw	91128	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03	Trigger Engagement Screw	91128	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03
Trigger Spring	15400	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Trigger Spring	15400	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
Trigger Stop Screw	15481	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06	Trigger Stop Screw	15481	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06
Safety Assembly	7777	\$ 0.30	\$ 0.12	\$ 0.03	\$ 0.30	\$ 0.32	\$ 0.74	Safety Assembly	92297	\$ 0.26	\$ 0.10	\$ 0.01	\$ 0.26	\$ 0.29	\$ 0.66
Safety	300344	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30	Safety	92212	\$ 0.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.26
Safety Button	91852	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.09	\$ 0.10	\$ 0.12	Safety Button	91852	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 0.12
Safety Pivot Pin	300352	\$ 0.12	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.19	Safety Pivot Pin	17043	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06
Safety Spring	300343	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	Safety Spring	15368	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.01	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.11
Stop Washer	17044	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.09								
Both Stop	300345	\$ 0.01	\$ 0.11	\$ 0.01	\$ 0.44	\$ 0.45	\$ 0.57	Both Stop	17013	\$ 0.16	\$ 0.05	\$ 0.02	\$ 0.10	\$ 0.12	\$ 0.33
Receiver Plug Screws (4)	17034	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.13	Both Stop Washer	15478	\$ 0.0838	\$ 0.0082	\$ 0.001748	\$ 0.01	\$ 0.0156	\$ 0.11
Recoil Bracket	300361	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.19	Receiver Plug Screws (4)	17034	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.13
Both Assembly Complete	7777	\$ 11.11	\$ 2.62	\$ 1.04	\$ 5.80	\$ 6.85	\$ 20.58	Barrel Bracket	14810	\$ 0.83	\$ 0.13	\$ 0.05	\$ 0.30	\$ 0.35	\$ 1.31
Both Body Assembly	7777	\$ 8.32	\$ 0.80	\$ 0.23	\$ 1.33	\$ 1.56	\$ 10.49	Both Body Assembly	94097	\$ 6.15	\$ 1.29	\$ 1.36	\$ 7.49	\$ 8.85	\$ 18.29
Both Body	300339	\$ 5.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.53	Both Body	20200	\$ 2.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.40
								Both Body Brazeing Slug	19492	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Both Handle	300370	\$ 2.66	\$ 0.13	\$ 0.06	\$ 0.31	\$ 0.37	\$ 3.17	Ejector Washer	249011	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.14
Both Handle Blank	300360	\$ 2.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.66	Both Handle	25330	\$ 1.74	\$ 0.14	\$ 0.05	\$ 0.26	\$ 0.31	\$ 2.19
Both Handle Pin	300329	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Both Handle Blank	91562	\$ 1.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.74
Both Handle Brazeing Shim	300366	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	Both Handle Brazeing Shim	20186	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04
Both Head Assembly	7777	\$ 2.57	\$ 2.02	\$ 0.82	\$ 4.47	\$ 5.29	\$ 9.88								
Both Head	300338	\$ 1.90	\$ 1.72	\$ 0.76	\$ 4.90	\$ 4.26	\$ 8.08	Both Head	33820	\$ 1.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.71
Ejector	93712	\$ 0.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.78	Ejector	93712	\$ 0.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.78
Ejector Spring	300342	\$ 0.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.16	Ejector	17017	\$ 0.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.36
	7777	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	Ejector Spring	17019	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02