

ET35991

M/710 Estimate								M/700 Costs - SKU 927476 30-06 ADL Synthetic							
PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var OH \$	Total OH \$	Estimated Piece Price	PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var OH \$	Total OH \$	Piece Price
Document Envelope Assembly	????	\$ 1.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.02	Document Envelope Assembly	1721	\$ 1.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.02
Document Envelope	1649	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08	Document Envelope	1649	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08
Instruction Book	????	\$ 0.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.63	Instruction Book	3391	\$ 0.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.63
Product Owners Card	1426	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	Product Owners Card	1426	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03
Remington Authorized Gunsmith	3413	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Remington Authorized Gunsmith	3413	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07
Safety Booklet	3499	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	Safety Booklet	3499	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
Remington Museum Flyer	3475	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Remington Museum Flyer	3475	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Oval Label	3491	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Oval Label	3491	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Carton Assembly	1444	\$ 2.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.05	Carton Assembly	1444	\$ 2.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.05
Box and Envelope Label (710)	993002	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Box and Envelope Label (710)	993002	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07
Barrel Assembly Complete	????	\$ 36.30	\$ 15.61	\$ 8.03	\$ 37.97	\$ 46.00	\$ 97.91	Barrel Assembly	103095	\$ 5.69	\$ 10.02	\$ 5.16	\$ 26.83	\$ 31.99	\$ 47.70
Barrel Assembly	????	\$ 18.00	\$ 8.42	\$ 6.01	\$ 22.87	\$ 28.88	\$ 55.30	Barrel	26291	\$ 2.27	\$ 3.08	\$ 2.01	\$ 8.48	\$ 10.49	\$ 15.85
Barrel	305315	\$ 7.15	\$ 6.91	\$ 4.34	\$ 18.51	\$ 23.45	\$ 33.11	Receiver	99304	\$ 2.60	\$ 4.94	\$ 1.83	\$ 12.78	\$ 14.61	\$ 22.15
Receiver	300340	\$ 14.65	\$ 0.13	\$ 0.05	\$ 0.34	\$ 0.39	\$ 15.17	Trigger Assembly	26345	\$ 2.33	\$ 2.77	\$ 0.71	\$ 5.11	\$ 5.82	\$ 10.92
Receiver Insert Assembly Complete	????	\$ 3.23	\$ 2.27	\$ 0.51	\$ 4.44	\$ 4.96	\$ 10.46	Trigger Housing assembly	26655	\$ 0.19	\$ 0.71	\$ 0.21	\$ 1.34	\$ 1.55	\$ 2.45
Receiver Insert Assembly	????	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06								
Receiver Insert	300327	\$ 0.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.62								
Threaded Insert	300347	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04								
Side Plate	300333	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09								
Side Plate Pin (2)	300328	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.12								
Sear Safety Cam	15666	\$ 0.26	\$ 0.16	\$ 0.03	\$ 0.48	\$ 0.52	\$ 0.94	Sear Safety Cam	15666	\$ 0.26	\$ 0.16	\$ 0.03	\$ 0.48	\$ 0.52	\$ 0.94
Pivot Pin (3)	300351	\$ 0.18	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ 0.14	\$ 0.15	\$ 0.49	Bolt Stop Pin, Trigger Pin, Sear Pin	24477	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.10
Sear Spring	17047	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	Sear Spring	17047	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
Trigger	15280	\$ 0.01	\$ 0.38	\$ 0.12	\$ 1.02	\$ 1.14	\$ 1.53	Trigger	15280	\$ 0.01	\$ 0.38	\$ 0.12	\$ 1.02	\$ 1.14	\$ 1.53
Trigger Connector	19461	\$ 1.03	\$ 0.13	\$ 0.04	\$ 0.27	\$ 0.31	\$ 1.48	Trigger Collector	19461	\$ 1.03	\$ 0.13	\$ 0.04	\$ 0.27	\$ 0.31	\$ 1.48
Trigger Screw Front	17053	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.11	Trigger Screw Front	17053	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.11
Trigger Engagement Screw	91128	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03	Trigger Engagement Screw	91128	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03
Trigger Spring	15400	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	Trigger Spring	15400	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03
Trigger Stop Screw	15481	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06	Trigger Stop Screw	15481	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06
Safety Assembly	????	\$ 0.30	\$ 0.12	\$ 0.03	\$ 0.30	\$ 0.32	\$ 0.75	Safety Assembly	92297	\$ 0.26	\$ 0.10	\$ 0.03	\$ 0.26	\$ 0.29	\$ 0.66
Safety	300344	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30	Safety	92212	\$ 0.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.26
Safety Button	91852	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.09	\$ 0.10	\$ 0.12	Safety Button	91852	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 0.12
Safety Pivot Pin	300352	\$ 0.12	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.19	Safety Pivot Pin	17043	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.06
Safety Spring	300343	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	Safety Spring	15368	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.01	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.11
Snap Washer	17044	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.09								
Bolt Stop	300345	\$ 0.01	\$ 0.11	\$ 0.01	\$ 0.44	\$ 0.45	\$ 0.57	Bolt Stop	17013	\$ 0.16	\$ 0.05	\$ 0.02	\$ 0.10	\$ 0.12	\$ 0.33
Receiver Plug Screws (4)	17034	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.13	Bolt Stop Release	15478	\$ 0.0858	\$ 0.0082	\$ 0.001748	\$ 0.01	\$ 0.01566	\$ 0.11
Recoil Bracket	300361	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.19	Receiver Plug Screws (4)	17034	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.13
Bolt Assembly Complete	????	\$ 11.11	\$ 2.62	\$ 1.04	\$ 5.80	\$ 6.85	\$ 20.58	Barrel Bracket	14810	\$ 0.83	\$ 0.13	\$ 0.05	\$ 0.30	\$ 0.35	\$ 1.31
Bolt Body Assembly	????	\$ 8.32	\$ 0.60	\$ 0.23	\$ 1.33	\$ 1.56	\$ 10.49	Bolt Body Assembly	94097	\$ 6.15	\$ 3.29	\$ 1.30	\$ 7.49	\$ 8.85	\$ 18.29
Bolt Body	300339	\$ 5.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.43	Bolt Body	20200	\$ 2.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.40
								Bolt Body Brazing Slug	18493	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Bolt Handle	300370	\$ 2.66	\$ 0.13	\$ 0.06	\$ 0.31	\$ 0.37	\$ 3.17	Ejector Washer	19011	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.14
Bolt Handle Blank	300360	\$ 2.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.66	Bolt Handle	26330	\$ 1.74	\$ 0.14	\$ 0.05	\$ 0.26	\$ 0.31	\$ 2.19
Bolt Handle Pin	300329	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Bolt Handle Blank	91562	\$ 1.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.74
Bolt Handle Brazing Shim	300366	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	Bolt Handle Brazing Shim	20186	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04
Bolt Head Assembly	????	\$ 2.57	\$ 2.02	\$ 0.82	\$ 4.47	\$ 5.29	\$ 9.88	Bolt Head	12820	\$ 1.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.71
Bolt Head	300338	\$ 1.60	\$ 1.72	\$ 0.76	\$ 4.00	\$ 4.76	\$ 8.08	Extractor	93712	\$ 0.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.78
Extractor	93712	\$ 0.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.78	Ejector	17017	\$ 0.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.61	\$ 0.36
Ejector	300342	\$ 0.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.16	Ejector Spring	17019	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03
Ejector Spring	????	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03								