

ET35992

M/710 Estimate								M/700 Costs - SKU 927478 30-06 ADL Synthetic							
PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var. OH \$	Total OH \$	Estimated Price	PART DESCRIPTION	Part #	Material \$	Labor \$	Fixed OH \$	Var. OH \$	Total OH \$	Price
Ejector Pin	94555	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Ejector Pin	94555	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
Bolt Assembly Pin	300330	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.22	Bolt Pin	18758	\$ 0.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.17
Firing Pin Assembly	????	\$ 3.28	\$ 0.54	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 1.18	\$ 1.39	Firing Pin Assembly	94094	\$ 3.39	\$ 0.83	\$ 0.29	\$ 1.66	\$ 1.95	\$ 6.17
Bolt Plug	300368	\$ 0.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.94	Bolt Plug	94091	\$ 1.10	\$ 0.24	\$ 0.09	\$ 0.48	\$ 0.57	\$ 1.91
Bolt Plug Insert	300346	\$ 0.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.29								
Firing Pin	300334	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.30	Firing Pin	22020	\$ 1.34	\$ 0.07	\$ 0.02	\$ 0.15	\$ 0.17	\$ 1.58
Firing Pin Tip	300335	\$ 1.28	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.03	\$ 1.35								
Firing Pin Head	300336	\$ 0.33	\$ 0.26	\$ 0.02	\$ 0.61	\$ 0.63	\$ 1.22	Firing Pin Head	23320	\$ 0.74	\$ 0.26	\$ 0.09	\$ 0.51	\$ 0.60	\$ 1.60
Firing Pin Spring	????	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.14	Firing Pin Cross Pin	17022	\$ 0.07	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.04	\$ 0.13
Front Sight	94084	\$ 0.01	\$ 0.25	\$ 0.05	\$ 0.51	\$ 0.56	\$ 0.82	Front Sight	17029	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.14
Front Sight Ramp	94657	\$ 0.02	\$ 0.26	\$ 0.07	\$ 0.78	\$ 0.85	\$ 1.13	Front Sight Ramp	94657	\$ 0.02	\$ 0.26	\$ 0.07	\$ 0.78	\$ 0.85	\$ 1.12
Front Sight Ramp Screws (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09	Front Sight Ramp Screws (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09
Rear Sight Assembly	103146	\$ 0.28	\$ 0.91	\$ 0.15	\$ 1.86	\$ 2.30	\$ 3.20	Rear Sight Assembly	103146	\$ 0.28	\$ 0.91	\$ 0.15	\$ 1.86	\$ 2.02	\$ 3.20
Elevation Screw	90906	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	Elevation Screw	90906	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
Rear Sight Aperture	94333	\$ 0.00	\$ 0.08	\$ 0.02	\$ 0.22	\$ 0.23	\$ 0.31	Rear Sight Aperture	94333	\$ 0.00	\$ 0.08	\$ 0.02	\$ 0.22	\$ 0.23	\$ 0.31
Rear Sight Base	103531	\$ 0.16	\$ 0.24	\$ 0.02	\$ 0.56	\$ 0.58	\$ 0.98	Rear Sight Base	103531	\$ 0.16	\$ 0.24	\$ 0.02	\$ 0.56	\$ 0.58	\$ 0.98
Rear Sight Slide	94335	\$ 0.07	\$ 0.38	\$ 0.07	\$ 0.75	\$ 0.82	\$ 1.28	Rear Sight Slide	94335	\$ 0.07	\$ 0.38	\$ 0.07	\$ 0.75	\$ 0.82	\$ 1.28
Windage Screw	90904	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02	Windage Screw	90904	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02
Rear Sight Base Screw (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09	Rear Sight Base Screw (2)	28505	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09
Stock Assembly Complete	????	\$ 12.01	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 12.06	Stock Assembly	106183	\$ 9.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.62
Stock Assembly	????	\$ 9.50	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 9.55								
Stock	????	\$ 9.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.10								
Front Screw Bushing	15161	\$ 0.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.15	Front Screw Bushing	200423	\$ 0.13	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.15
Middle Screw Bushing	????	\$ 0.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.15								
Rear Screw Bushing	????	\$ 0.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.15								
Grip Cap	97971	\$ 0.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.18	Grip Cap	97971	\$ 0.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.18
Recoil Pad	97973	\$ 1.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.63	Recoil Pad	97973	\$ 1.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.63
Recoil Pad Screw (2)	98008	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	Recoil Pad Screw (2)	98008	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
Magazine Latch	300362	\$ 0.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.26								
Magazine Latch Spring	????	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04								
Magazine Latch Pin	300371	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.05								
Sling Swivel Stud (2)	300096	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30	Threaded Insert 2	97999	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.12
Takedown Screw (2)	????	\$ 0.16	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.19	Sling Swivel Stud (2)	97812	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15
Rear Takedown Screw	????	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.10	Front guard screw/Rear Guard Screw	94363	\$ 0.16	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.19
Magazine Assembly	????	\$ 3.80	\$ 0.42	\$ 0.08	\$ 0.66	\$ 0.74	\$ 4.96	Center Guard screw	104250	\$ 0.05	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.07
Magazine Box	300361	\$ 2.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.79	Magazine	15284	\$ 1.88	\$ 0.04	\$ 0.01	\$ 0.08	\$ 0.10	\$ 2.02
Magazine Follower	300364	\$ 0.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.29	Magazine Follower	92492	\$ 0.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.66
Magazine Bottom	300365	\$ 0.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.29								
Magazine Spring	17028	\$ 0.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.42	Magazine Spring	17028	\$ 0.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.42
								Magazine Tab Screw	75940	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02
Value Added Cost of:															
Proof/Gallery/Inspect/Pack	Joy	\$ 1.15	\$ 2.08	\$ 0.48	\$ 4.39	\$ 4.87	\$ 8.11								
Totals:		\$ 56.65	\$ 18.15	\$ 8.60	\$ 43.08	\$ 51.68	\$ 126.47	Total Cost		\$ 36.37	\$ 24.59	\$ 9.07	\$ 55.49	\$ 64.56	\$ 125.52