

				M/700 Costs - SKU 927478 30-06			
Fixed	Var	Total	Estimated	PART DESCRIPTION	Part #	Material	Labor
O.H. \$	O.H. \$	O.H. \$	Piece			\$	\$
			Price				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.02	Document Envelope Assembly	1721	\$ 1.02	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08	Document Envelope	1649	\$ 0.08	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.63	Instruction Book	3391	\$ 0.63	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	Product Owners Card	1426	\$ 0.03	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Remington Authorized Gunsmith	3413	\$ 0.07	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	Safety Booklet	3499	\$ 0.10	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Remington Museum Flyer	3475	\$ 0.01	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	Oval Label	3491	\$ 0.01	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.05	Carton Assembly	1444	\$ 2.05	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	Box and Envelope Label (710)	993002	\$ 0.07	\$ -
\$ 8.03	\$ 37.97	\$ 46.00	\$ 97.91				
\$ 6.01	\$ 22.87	\$ 28.88	\$ 55.30	Barrel Asembly	103095	\$ 5.69	\$ 10.02
\$ 4.34	\$ 18.51	\$ 22.85	\$ 33.11	Barrel	26291	\$ 2.27	\$ 3.08
\$ 0.05	\$ 0.34	\$ 0.39	\$ 15.17	Receiver	99304	\$ 2.60	\$ 4.94
\$ 0.51	\$ 4.44	\$ 4.96	\$ 10.46	Trigger Assembly	26345	\$ 2.33	\$ 2.77
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.66	Trigger Housing assembly	26655	\$ 0.19	\$ 0.71
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.62				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04				
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09				
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.12				
\$ 0.03	\$ 0.48	\$ 0.52	\$ 0.94	Sear Safety Cam	15666	\$ 0.26	\$ 0.16
\$ 0.02	\$ 0.14	\$ 0.15	\$ 0.40	Bolt Stop Pin, Trigger Pin, Sear Pin	24477	\$ 0.09	\$ 0.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	Sear Spring	17047	\$ 0.02	\$ -
\$ 0.12	\$ 1.02	\$ 1.14	\$ 1.53	Trigger	15280	\$ 0.01	\$ 0.38

Subject to Protective Order - Williams v. Remington

BARBER - 5.30.06R0003766

ETE00003765